

夏日及颱風季節各類型災害案例一覽表

日期	災害類型	災害概述
102年10月21日	移動式起重機吊掛搭乘設備翻覆	蘇力颱風風災後，勞工搭乘移動式起重機之吊籃(搭乘設備)，從事學校樹木修剪，起重機吊桿伸長過程撞上樹枝，造成吊籃翻覆，勞工墜落地面傷重不治死亡。
103年9月10日	熱危害	勞工於國道3號南下里程342K地磅站前處，夏季高溫環境下從事伸縮縫作業，因身體不適暈倒抽搐，送醫急救不治身亡。
104年9月29日	整修施工架墜落	強颱杜鵑造成施工架損壞，勞工於進行施工架整修作業時，未確實使用安全帶，自8樓施工架墜落至3樓露臺死亡。
105年4月6日	災害搶修作業鏟裝機翻覆	新北市烏來區蘇迪勒颱風災害復建工程，勞工於工作結束後，駕駛鏟裝機返至里長辦公室途中，因坡陡及速度過快至鏟裝機翻覆，當場死亡。
106年3月19日	邊坡整修作業滾落	尼伯特颱風風災後，勞工從事南橫公路邊坡整修作業，離開作業場所時，將背負式安全帶脫離安全母索，在移動中不慎從45公尺處墜落死亡。
106年6月10日	臨水作業溺斃	屏東大鵬灣開發區，於6月4日暴雨後執行地上物及管筏清理作業時，因管筏被吹離岸邊，清運工見狀趕緊下水欲拉回，因體力不支沉入水中，經救上岸後仍不治死亡。
106年6月9日	局限空間作業缺氧中毒	6月4日暴雨致建築物滲水，勞工從事防水工程，因防火巷狹窄，通風不良，致防水劑之有機溶劑大量揮發滯留，造成雇主連同勞工共3人吸入有機溶劑中毒，1人死2傷之事故。